
segment dobudowy do B1
segment poradni
budynek B1
budynek B1
budynek B1
otwarta przestrzeń zewnętrzna
otwarta przestrzeń zewnętrzna
klapy EIS60 (SAP)
klapy EIS60 (SAP)
klapa EIS60 (SAP)
0.12a pom. gospodarcze Pow: 4,8 m2
0.12 szatnia pers.- konserwatorów Pow: 13,4 m2
0.11 łazienka personelu Pow: 4,8 m2
0.14 komunikacja Pow: 27,2 m2
0.10 pokój fizyków Pow: 18,8 m2
0.9 pok. opisu Pow: 8,8 m2
0.8 wc personelu Pow: 3 m2
0.7 pom. opisu Pow: 4,1 m2
0.6 sterownia MRI Pow: 15,8 m2
0.14b komunikacja Pow: 3,6 m2
0.4 wc pacjentów Pow: 3,6 m2
0.15 steryliz. - magazyn Pow: 9,8 m2
0.16 steryliz.- wydawanie Pow: 10,2 m2
0.2 pom. badań MRI Pow: 28 m2
0.3 pom. przygotowań Pow: 11,5 m2
0.1 pom. serwisowe MRI Pow: 12,1 m2
(istn.)0.23a przestrzeń serwisowa Pow: 4,9 m2
(istn.)0.13 sterylizacja, cz. sterylna Pow: 14,8 m2
(istn.)0.09 steryl., cz. czysta Pow: 61,7 m2
(istn.)0.14 śluza Pow: 5,6 m2
(istn.)0.10 śluza z wc Pow: 5,8 m2
(istn.)0.11 uzdatnianie wody Pow: 8,7 m2
(istn.)0.12 magazyn Pow: 4,5 m2
(istn.)0.17 pok. socjalny Pow: 9,8 m2
(istn.)0.25 mycie wózków Pow: 17,4 m2
(istn.)0.06 komunikacja Pow: 17,4 m2
(istn.)0.07 steryl. cz. brudna Pow: 37,1 m2
(istn.)0.05 komunikacja Pow: 17,8 m2
(istn.)0.04 przechow. odpadów Pow: 6,2 m2
(istn.)0.03 st. pomp próżni Pow: 2,9 m2
(istn.)0.27 Pro Morte Pow: 14,7 m2
(istn.)0.28 rozdz. główna + UPS Pow: 10,5 m2
(istn.)0.26 wentylatornia Pow: 22,8 m2
komunikacja poczekalnia Pow: 52,1 m2
konsola MRI
fundament F1
h=240 (systemowy)
klatka Faradaya w dostawie urządzenia
105 mm obudowa quench rury na konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 ULTRASTIL z poszerzonym poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS PRO gr. 15 mm i 12,5 mm
awaryjny wyrzut helu wyprowadzony ponad dach poradni
obrys ściany na kondygnacji parteru
ściana osłonowa na zewnątrz Klatki Faradaya: 15,0 mm stal nierdzewna 22,0 mm płyta OSB 115 mm Ytong Panel - bezpośrednia powłoka malarska
ściana osłonowa na zewnątrz Klatki Faradaya: 1,5 mm stal nierdzewna 22,0 mm płyta OSB 115 mm Ytong Panel - bezpośrednia powłoka malarska
zamykana wnęka na butlę z podtlenkiem azotu
zamurowanie otworu okiennego i uzupełnienie ocieplenia w wełny skalnej oraz tynku
zamurowanie otworu montażowego po wprowadzeniu aparatu, i uzupełnienie ocieplenia w wełny skalnej oraz tynku
otwór montażowy
ściana tymczasowa GK na czas budowy
tymczasowe drzwi na czas budowy
okno zamurować za pomocą bloczków gr. 11 cm obliczować płytkami na wzór istniejących: 30 x30 cm ges polererowany
przejście do sąsiedniej strefy pożarowej
przejście do sąsiedniej strefy pożarowej
przejście do sąsiedniej strefy pożarowej
wyjście ewakuacyjne
otwarta przestrzeń zewnętrzna
HP D25, 30 m półztwny
HP D25, 30 m półztwny
HP D25, 30 m półztwny
22,5 m - ewakuacja
2 m - ewakuacja
5,3 m - ewakuacja
5,3 m - ewakuacja
3,0 m - ewakuacja
8,9 m - ewakuacja
8,0 m - ewakuacja
8,5 m - ewakuacja
3,0 m - ewakuacja
1,0 m
1,0 m
EIS60
EIS60
EI 30 (istn)
REI 120
REI 120
REI 120
REI 120
REI 120
REI 60
REI 60
REI 60
REI 60
EI30
EI60
EI30
EL30
EL30
EL30
R 388
R 528
STANOWISKO INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
STANOWISKO FIZYKA MEDYCZNEGO
STANOWISKO ADMINISTRATORA KLINICZNEGO + FIZYKA MEDYCZNEGO
STANOWISKO FIZYKA MEDYCZNEGO
STANOWISKO KIEROWNIKA ZESPOŁU FIZYKÓW MEDYCZNYCH + STANOWISKO FIZYKA MEDYCZNEGO
STANOWISKO LEKARZA
STANOWISKO LEKARZA
STANOWISKO TECHNIKA
STANOWISKO SZKOLENIA PRZEZ INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
STANOWISKO PRZECHOWYWANIA WYNIKÓW TESTÓW KONTROLI APARATURY
STANOWISKO OBSŁUGI I PRZECHOWYWANIA RADIOMETRÓW
STANOWISKO OBSŁUGI I PRZECHOWYWANIA SPRZĘTU KONTROLNO POMIAROWEGO
stół do pakowania bielizny z podświetleniem
stół ze stali nierdzewnej
okienko podawcze
stół ze stali nierdzewnej
stół ze stali nierdzewnej z myjnią ultradźwiękową
stół do papieru i tkanin
sterylizator przelotowy getinge hs 6606
myjki getinge seria 46
wózek załadowczy do myjni
new blatowy podwieszany
umywalka blatowa, podwieszana
sufit podwieszany
sufit podwieszany
sufit podwieszany