

Bytom, dnia 05.04.2013

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Po dokonaniu przeglądu technicznego poniższego sprzętu stwierdziliśmy:

1. Zestaw komputerowy JTBS - 011-3-TBS827

Komputer - średnie parametry techniczne komputera, brak naklejki potwierdzającej oryginalność systemu operacyjnego,

Monitor komputerowy – brak możliwości uruchomienia monitora w związku uszkodzeniem kabla komunikacyjnego VGA.

Wnioski - Dostosowanie zestawu komputerowego do pracy wiąże się z nakładem finansowym w postaci zakupu systemu operacyjnego oraz monitora komputerowego.

2. Zestaw Komputerowy JTBS - 011-3-TBS832

Komputer – niskie parametry techniczne komputera, brak naklejki potwierdzającej oryginalność systemu operacyjnego,

Monitor komputerowy – monitor samoistnie wyłącza się po ok. 30min. Możliwość wykorzystania monitora przy komputerze serwerowym.

Wnioski - Dostosowanie zestawu komputerowego do pracy wiąże się z nakładem finansowym w postaci zakupu systemu operacyjnego oraz zwiększeniem pamięci operacyjnej.

3. Komputer przenośny Fujitsu Siemens Amilo JTBS

Komputer - niskie parametry techniczne komputera, co zasadniczo ogranicza możliwość wykorzystania komputera przenośnego do pracy biurowej.

Wnioski - Dostosowanie komputera do pracy wiąże się z nakładem finansowym w postaci wymiany podzespołów bazowych.