

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>PAWILON II - DOMEK PORTALOWY - Remont konserwatorski elewacji Pawilonu nr I oraz Pawilonu nr II Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 wraz z robotami towarzyszącymi.</b>						
1			<b>Domek portalowy na elewacji A</b>			
1		KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
			4,0246	m <sup>2</sup>	4,0246	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,0246</b>
2		TZKNBK XXIII 0101-03	Krycie dachu blachą tytanowo-cynkową [Wraz z deskowaniem]	m <sup>2</sup>		
			2*PoleTrójkąta(0,55;2,50/cos(15))+2*PoleTrójkąta(0,55;2,75/cos(15))+2*PoleTrójkąta(0,40;2,50/cos(15))	m <sup>2</sup>	4,0246	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,0246</b>
3		TZKNBK IV -544	Ręczne rozebranie muru z cegły o grub. 1 i więcej ceg.na zapr. cementowej [Rozbiórka zwieńczenia domku portalowego] 0,62*4,51*1,13	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	3,1597	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,1597</b>
4		TZKNBK IV -39	Ściany budynków wielokondygnac.- mury prostolinijne o gładkich powierzchniach ścian z cegły gotyckiej na zaprawie cem.-wap. o grub. 1 cegły [Odtworzenie zwieńczenia domku portalowego] 0,62*4,51*1,13	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	3,1597	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,1597</b>
5		analiza indywidualna	Renowacja/odtworzenie herbu	kpl		
			1	kpl	1,0000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,0000</b>
6		KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m <sup>2</sup>		
			poz.7	m <sup>2</sup>	41,0428	
					<b>RAZEM</b>	<b>41,0428</b>
7		TZKNBK VIII 01-02	Tynki zewn.kat.III o pow.do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem.-wap. poz.8	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	41,0428	
					<b>RAZEM</b>	<b>41,0428</b>
8		TZKNBK XV 0106-01 analiza indywidualna	Malowanie elewacji farbą kazeinową z uprzednim zagruntowaniem kolorem jednokrotnie [Tynki - malowanie farbą laserunkową Historic-Lasur w kolorze beżowym lub równoważną]	m <sup>2</sup>		
			3,54*2*(0,17+0,06+0,48+0,06+0,46+0,45+0,46+0,10+0,48+0,10+0,17+0,07+0,017+0,44+4*0,46+0,17+0,27)	m <sup>2</sup>	41,0428	
					<b>RAZEM</b>	<b>41,0428</b>
9		TZKNBK XVI m 0110-01 analiza indywidualna	Montaż stopni prostych okładzinowych grub.do 6 cm i szer.do 50 cm [Demontaż okładziny z piaskowca]	m		
			2,37+2,37+2,44	m	7,1800	
					<b>RAZEM</b>	<b>7,1800</b>
10		TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi	m <sup>2</sup>		
			7,3966	m <sup>2</sup>	7,3966	
					<b>RAZEM</b>	<b>7,3966</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11		KNR AT-26 0102-04	Impregnacja biobójcza natryskowa  2,37*0,28 2,37*0,30 2,44*0,30 1,16*2,44 2*0,64*0,48 0,28*2,40 2,37*0,16 2,37*0,16 2,44*0,17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  0,6636 0,7110 0,7320 2,8304 0,6144 0,6720 0,3792 0,3792 0,4148	
					<b>RAZEM</b>	<b>7,3966</b>
12		TZKNBK III -45	Betonowanie różnych oddzielnych elementów (stopnie, słupki, poduszki itp.) wykonywanych na placu budowy w formach rozbieralnych [Podkłady pod stopnie] 0,20*2,37*0,28 0,20*2,37*0,30 0,20*2,44*0,30 0,20*1,16*2,44 0,20*2*0,64*0,48 0,20*0,28*2,40	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,1327 0,1422 0,1464 0,5661 0,1229 0,1344	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,2447</b>
13		TZKNBK XVI m 0110-01 analiza indywidualna	Montaż stopni prostych okładzinowych grub.do 6 cm i szer.do 50 cm  7,1800	m  m	  7,1800	
					<b>RAZEM</b>	<b>7,1800</b>
14		TZKNBK XV 0429-01 analiza indywidualna	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy [Drzwi]  8,4368	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8,4368	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,4368</b>
15		TZKNBK XV 0433-01 analiza indywidualna	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpieczenie itp.) [Drzwi]  PoleKołaD(2,44)/2+2,44*2,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8,4368	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,4368</b>
16		TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna [Drzwi]  8,4368	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8,4368	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,4368</b>
17		TZKNBK XV 0436-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - po raz pierwszy [Drzwi] 8,4368	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8,4368	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,4368</b>
18		TZKNBK XV 0436-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - drugi raz [Drzwi] 8,4368	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8,4368	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,4368</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19		TZKNBK XV 0437-01	Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz [Drzwi] 8,4368	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8,4368	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,4368</b>
20		TZKNBK XV 0437-02	Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz [Drzwi] 8,4368	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8,4368	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,4368</b>
21	STWi OR - B-01.00	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 2*3,77	m m	7,5400	
					<b>RAZEM</b>	<b>7,5400</b>
22	STWi OR - B-01.00	TZKNBK XXIII 0104-02	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych śr. 15 cm z blachy cynkowej 0.6 [Zgodnie z programem prac konserwatorskich - Blacha tytanowo-cynkowa] 7,5400	m m	7,5400	
					<b>RAZEM</b>	<b>7,5400</b>