



Zestawienie powierzchni kondygnacji parteru			
LP	Numer pomieszczenia	Funkcja pomieszczenia	Powierzchnia [m²]
1	1	WC	6.86
2	2	Dyżurka lekarska	13.56
3	3	Gabinet lekarski	14.64
4	4	Gabinet lekarski	13.42
5	5	Gabinet lekarski	14.03
6	6	Gabinet lekarski	14.46
7	7	Pokój zabiegowy	18.19
8	8	Poradnia	11.75
9	9	Poradnia	12.08
10	10	Poradnia	12.68
11	11	Poradnia	11.32
12	12	Dyżurka koordynatora	11.86
13	13	Węzeł sanitarny	5.67
14	14	Węzeł sanitarny	11.80
15	15	Wc dla niepełnosprawnych	5.65
16	16	Komunikacja	70.42
17	17	Komunikacja	32.03
Razem :			280,42

Nie dokonywano zmian w budynku, stan z dnia 06/12/2016.

BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o. ul.Kościuszki 31, 41-500 Chorzów tel. (032) 241 24 51 do 7				
Sporządził inż. Michał Dzwonek	Sprawdził mgr inż. Krzysztof Żurawik	Nazwa pliku ul. Truchana .dwg	Data 12/04/21	Skala 1:100
Chorzów ul. Truchana		RZUT PARTERU		
		INWENTARYZACJA BUDOWLANA		
		Nr rys 2/2		