



Zestawienie powierzchni kondygnacji parteru			
LP	Numer pomieszczenia	Funkcja pomieszczenia	Powierzchnia [m ²]
1	1	Wiatka wjazdowa	122,12
2	2	Komunikacja	81,10
3	3	WC	5,29
4	4	Boks segregacji	7,57
5	5	Ciepłownia	10,65
6	6	Pokój zabiegowy	19,87
7	7	Komunikacja	32,57
8	8	WC	3,70
9	9	OIOM ratunkowy	36,28
10	10	Pokój dekontaminacji	7,74
11	11	Sala resuscytacji	41,58
12	12	Pom. porządkowe	2,75
13	13	Magazyn	2,97
14	14	WC	4,51
15	15	Rejestracja	12,82
16	16	Boks segregacji	8,71
17	17	Boks segregacji	8,30
18	18	Boks segregacji	8,96
19	19	Komunikacja	14,66
20	20	Sala obserwacji	39,90
21	21	WC	4,59
22	22	Pomieszc. socjal.	12,69
23	23	Wc	3,16
Razem :			492,49

Przejsie do nowowybudowanej czesci budynku

Budynek
B1

Aktualizacja dokumentacji z 2016r. obejmuje wyłącznie czesc pomieszczen przebudowanych. Nie dokonywano pomiarow calej nieruchomosci - tylko pomieszczenia wskazane przez Zleceniodawce.

BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o. ul.Kosciuszki 31, 41-500 Chorzow tel. (032) 241 24 51 do 7

Sporzadzil
inż. Michal Dzwonek

Sprawdzil
mgr inż. Krzysztof Żurawik

Nazwa pliku
ul. Truchana .dwg

Data
12/04/21

Skala
1:100

Chorzow
ul. Truchana

RZUT PARTERU

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

Nr rys
2/6